

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0098	三菱	H27/3	TKG-FK64F-586144	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	453,733 km タコグラフ年月 アリ 2016.8	2,850 kg	L 6,210	W 2,410	H 2410 (2310)	馬力	220ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 (不良) 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	バックカメラ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ (有) 無	コンソールBOXフタ割れ
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス No.15W-02261							ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 落とし込みフック5対 庫内灯3灯(LED) 床:鉄板								クロス張り 有 (無)	
ウイング内張りPP板穴有(アルミテープ補修)								ETC (有) 無	
縦横ネダ:アルミ								ラジオ 有 (無)	

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ 鳥居部(下部)凹み有

燃料タンク
200L+100L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	------------

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

バンパーコーナーグリル } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7		7	
7	7	7	7
7	7	7	7

F **10** スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります