


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0190	三菱	R3/8	2PG-FU74HZ-520996	冷凍バン	株式会社 キャリオン


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R4.8.26	893 km	11,900 kg	L 9,340	W 2,270	H 2,240 (2,230)	馬力	428ps	ターボ	有
	切れ 抹消	タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エアー	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	※温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無) 外気25℃設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ VHB T9D1094							ベツト	(有) 無 庫内25℃⇒-21℃
床キーストン ジョルダ-4列(本体2セット) サイドドア観音(2ヶ所) アルミコルゲ-ト 観音扉ウロコ								クロス張り	有 (無) 2h稼働
ロックバー・蝶番・門口:ステンレス 床:キーストン								ETC	有 (無)
冷凍機:菱重 TU100SB 内エバ(エバ下2,040)								ラジオ	(有) 無 バックカメラ

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	
燃料タンク	300L+300L				
Fガラス状態	要交換	(良好)	飛石有		
記録簿	有	無			
PMマフラ	(有)	無			
証明書	有	無			
S・リミッタ	(有)	無			
証明書	有	無			




メッキ




サイドバンパー 3段(アルミ) マ-カー 6対(バスタイプ)

工具箱

オーバーハング



メッキ



オーバーハング

工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

	10	前	10	
10	10		10	10
10	10		10	10

F 10 スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります