

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0307	三菱	R4/5	2PG-FU75HZ-540019	冷凍バン	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.5.25	切れ	319 km	11,700 kg	L	W	H	馬力	428ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	2022年2月	9,350				

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ	(少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ	有 (無)	外気26℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態				日本フルハーフ RVH No.T9D1250			ベット	(有) 無	庫内23.1℃⇒-29℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン 内エバ(エバ下H2,070)							クロス張り	有 (無)	3.5H稼働
冷凍機:菱重 TU100SB No.283100136BL 2022年製造							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 6対(電球)

工具箱

オーバーハング(ステンレス)

ウロコ張り

工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
10	10	10 10
10	10	10 10

F 10 スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 275/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります