

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状								
D0338	いすゞ	H30/3	TRG-NJR85A-7066952	平ボデー	株式会社 キャリオン							
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.3.21		切れ	129,537 km	2,000	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有
			抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg	3,120	1,620	サイド:530 リヤ:380	3	ペダル	

エンジン状態	A() B() C D E	AC	() 良 () 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	9,170 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	() 少 () 中 () 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 () 無 ()	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 () 無 ()	
床:板 フルフラットロー 3方開							クロス張り	有 () 無 ()	
							ETC	有 () 無 ()	
							ラジオ	() 有 () 無	

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
75L

Fガラス状態
要交換 () 良好 () 飛石有 ()

記録簿 () 有 () 無 ()
R2年~R4年

PMマフラ () 有 () 無 ()
証明書 有 () 無 ()

S・リミッタ () 有 () 無 ()
証明書 有 () 無 ()

サイドバンパー 1段 マーカー 3対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

[7]	前	[7]
[]		[]
[3]	[3]	[3] [3]
[]	[]	[] []

F [3] スペア [] R

サイズF 195/75R15
サイズR 195/75R15

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります