





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0365	三菱	R4/8	2RG-FBA20-600138	Wキャブ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速	
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.8.17 切れ 抹消	104 km タコグラフ年月 年月	2,000 kg	L 2,110	W 1,600	H 380	馬力	130ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ			汚れ	(少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ			シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態				パブコ 7900W			ベツト	有 (無)	
床:板							クロス張り	有 (無)	
							ETC	有 (無)	
							ラジオ	(有) 無	

外装状態	ヘッドライト:LED					タイヤ状態																
燃料タンク	70L					1~10、×、欠、で記載																
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有					<table border="1"> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10		前	10					10	10	10	10				
10		前	10																			
10	10	10	10																			
記録簿	有 無					F 10 スペア <input type="checkbox"/> R																
PMマフラ	有 無					サイズF 195/75R15																
証明書	有 無					サイズR 195/75R15																
S・リミッタ	有 (無)																					
証明書	有 無																					

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります