





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0364	三菱	R2/1	2PG-FS74HZ-511695	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.1.18	切れ	328,158 km	13,900 kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月		アリ	9,590	2,410				

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス 19W-10062								ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

<p>外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライトLED</p> <p>燃料タンク 200L+300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有</p> <p>数ヶ所</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>R2年~R4年</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)</p>    	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>F <input checked="" type="checkbox"/> 9 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5</p> <p>サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	5	4		4	2	2	3	3	2	2	3	3
4	前	5														
4		4														
2	2	3	3													
2	2	3	3													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります