

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0371	いすゞ	H30/8	2RG-FRR90T2-7123410	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	172,573 km タコグラフ年月 アリ	2,750 kg	L 6,220	W 2,410	H 2,400 (2,270)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A() B() C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6HJ284				ベツト	(有) 無			
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 (無)			
					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無			バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) リペア要

記録簿 (有) 無

PMマフラ (有) 無 証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無) 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 3対(LED)

ミラーアーム錆あり

バンパー グリル コーナー ミラーカバー } メッキ

リヤバンパースリキズ

凹み・スリキズ サイドバンパー下段曲がり スリキズ 曲がり

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
3	4	4	3

F (欠) スペア () R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります