

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0375	いすゞ	H17/8	PA-NPR81N-7004969	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカーE		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.10.4 切れ 抹消	114,286 km タコグラフ年月 ナシ	3,500 kg	L 5,000	W 2,080	H 2,220 (2,110)	馬力	160ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B ◎ D E	AC	◎ 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	◎ 中	多	※シート擦り切れ
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	◎ 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMF No.W1DL897(ボデー載せ替え:H18年製)				ベット	有	◎ 無		
ラッシングレール1段 内フック4対 庫内灯2灯(電球) 床:板					クロス張り	有	◎ 無		
					ETC	有	◎ 無		
					ラジオ	◎ 有	無		バックモニター

<p>外装状態 ヘッドライト:ハロゲン</p> <p>燃料タンク 100L</p> <p>Fガラス状態 要交換 ◎ 良好 飛石有</p> <p>記録簿 ◎ 有 無 R4年</p> <p>PMマフラ 有 ◎ 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 ◎ 無</p> <p>証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)</p> <p>リア扉カギ不良</p> <p>ミラーカバー割れ</p> <p>看板跡</p> <p>防水ゴム角落ち</p> <p>エンドカバースリキズ</p> <p>バンパー曲がり 縞アルミ曲がり</p> <p>ミラーアームスリキズ</p> <p>x キズ</p>	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>6 6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F ◎ 10 スペア ◎ R</p> <p>サイズF 215/85R16</p> <p>サイズR 215/85R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	8	前	8				3	3	6 6			
8	前	8												
3	3	6 6												

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります