

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0383	トレクス	H30/9	NCCTB34081-6474	海コンセミトレーラ	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	km	30,480	L	W	H	馬力	
		タコグラフ年月	kg	12,350	2,430			ターボ
							ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トレクス 2018年7月製造							ベツト	有 無	
40フィート ツイストロック1対 ロックピン1対 フェリーフック3対							クロス張り	有 無	
ランディングギヤ:JOST製							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 リフトアクスル無 <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> <tr><td>記録簿 有 無</td></tr> <tr><td>PMマフラ 有 無</td></tr> <tr><td>証明書 有 無</td></tr> <tr><td>S・リミッタ 有 無</td></tr> <tr><td>証明書 有 無</td></tr> </table>	燃料タンク	Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿 有 無	PMマフラ 有 無	証明書 有 無	S・リミッタ 有 無	証明書 有 無	<p>サイドバンパー 3対(鉄) マーカーランプ 3対(LED)</p> <p>タレゴムスリキズ</p> <p>キズ</p> <p>当たり凹み エンドキャップ無</p>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 前 <table border="1"> <tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table> F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text"/> R サイズRF 11R22.5 サイズRM 11R22.5 サイズRR 11R22.5	5	5	5	5	8	8	8	8	5	5	6	6
燃料タンク																						
Fガラス状態																						
要交換 良好 飛石有																						
記録簿 有 無																						
PMマフラ 有 無																						
証明書 有 無																						
S・リミッタ 有 無																						
証明書 有 無																						
5	5	5	5																			
8	8	8	8																			
5	5	6	6																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります