

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
C0388	日野	R3/2	2RG-XZU722M-0007270	セーフティローダー	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.2.24		961 km	2,900 kg	L	W	H	馬力	150ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	ナシ	5,740	2,070	60	2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態	タダノ スペックNo.SS-02F-1-01111 シリアルNo.UH1030				ベツト	有 (無)			
内フック(横3対 後1対) 床:鉄板					クロス張り	有 (無)			
					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無			

外装状態 ヘッドライト:LED

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有 (無)
-----	-------

PMマフラ	(有) 無
証明書	有 無

S・リミッタ	有 (無)
証明書	有 無

サイドバンパー 1段(鉄)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
□		□
10	10	10 10
□	□	□ □

F 10 スペア □ R

サイズF 215/70R17.5

サイズR 215/70R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります