

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0386	いすゞ	H29/9	QKG-CYJ77B-7008455	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R4.10.20 切れ 抹消	551,707 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,600	W 2,410	H 2,650 (2,570)	馬力	380ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多				ナビ バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <b>無</b>				
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DM917				ベツト <b>有</b> 無				
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り 有 <b>無</b>				
					ETC <b>有</b> 無				
					ラジオ <b>有</b> 無				

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
飛石 大1ヶ所

記録簿	<b>有</b>	無
H30年~R4年		

PMマフラ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

S・リミッタ	<b>有</b>	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 8対(LED)

飛石 x  
飛石  
リップスポイラー曲  
メッキ  
バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラー  
ステップカバー  
工具箱  
マーカー不灯  
タレゴム無(左右)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
6		6
×	1	3 3
1	1	3 3

F **3** スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります