

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0392	三菱	R4/6	2PG-FU75HZ-*****	冷凍車	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.6.26	切れ 1,575 km 抹消	12,700 kg	L 9,340	W 2,270	H 2,300 (2,250)	馬力	428ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ				2	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気18℃ 設定-35℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車				ベツト	(有) 無	外気16℃⇒-31.7℃		
ラッシングレール2段 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン 内エバ(エバ下H2,100)					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
冷凍機:菱重					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態	ハイルーフ 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED				タイヤ状態
燃料タンク	300L+300L				1~10、×、欠、で記載
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有				10 前 10
記録簿	有	(無)			
PMマフラ	(有)	無			
証明書	有	無			
S・リミッタ	(有)	無			
証明書	有	無			
バンパー	コーナー	グリル	ミラーカバー	メッキ	
サイドバンパー	3段(アルミ) マーカー			5対(LED)	
工具箱	冷凍機				
工具箱					
F	10	スペア		R	
サイズF	295/80R22.5				
サイズR	295/80R22.5				
*スノータイヤは表記する					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります