

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0418	三菱	R4/7	2PG-FS74HZ-*****	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.7.25 切れ 抹消	1,680 km タコグラフ年月 アリ	12,500 kg	L 9,350 W 2,270 H 2,360 (2,340)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多	* 温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ 有 (無)	外気12℃ 設定-35℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態 東プレ						ベツト (有) 無	庫内18℃⇒-26.5℃	
ラッシング2段 ジョロダー2本 レール埋木(ステンレス)有						クロス張り 有 (無)	2.5H稼働	
庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン 内エバ(エバ下H2,150)						ETC 有 (無)		
冷凍機:菱重 格納ゲート:極東開発(3分割)						ラジオ (有) 無	バックモニター	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 右5対 左7対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります