

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0406	三菱	H23/12	SKG-FK64F-550261	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	450,060 km タコグラフ年月 アリ	2,100 kg	L 6,240 W 2,390 H 2,290 (2,190)	馬力 220ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 <b>多</b>	※シガーライター無		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.1Y9C3554				ベツト	<b>有</b> 無			
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <b>無</b>			
格納ゲート:極東開発 CG1002H-B3MRA No.14T040224N					ETC	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
小アリ

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー コーナー グリル ミラーカバー フェンダー } メッキ

車高灯不灯

凹み X キズ X

ミラーアーム錆 キズ X

車高灯不灯 サイドバンパーエンドカバー曲がり スリキズ ゆがみ

かも居部下塗り塗装のみ ウイング:ロックハンドル塗装が下塗りのみ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

2	前	3	
□		□	
2	1	2	3
□	□	□	□

F **8** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります