

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0339	日野	H25/1	TKG-FD9JLAA-11411	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	279,037 km タコグラフ年月 ナシ	2,750 kg	L 6,260	W 2,210	H 2,400 (2,320)	馬力	210ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多	※シガライター無		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFDLA-MBAAMH No.4KX6100				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:鉄板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

バンパー
コーナー
グリル } メッキ

ナンバー灯不灯

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

リベット2本抜け

工具箱

マーカーランプ不灯

スリキ

ウイング下多数凹み
補修塗装

タレゴム破れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

F スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります