

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0399	三菱	H27/5	TKG-FK64F-586276	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	322,454 km タコグラフ年月 アリ	2,950 kg	L 6,250	W 2,390	H 2,400 (2,300)	馬力 220ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.549C4605				ベツト	有	無		
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有	無		
					ETC	有	無		
					ラジオ	有	無		バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
要リペア

記録簿
有 無
H29年~R2年

PMマフ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

※荷台鳥居部アルミ板凹凸
※アオリ内側凹み多

パンパー
コーナー
ゲリル } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9
1	1	1 1
F	2 スペア	R
サイズF	225/80R17.5	
サイズR	225/80R17.5	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります