





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0435	日野	R1/5	2PG-FW1AHG-108103	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.1.30 切れ 抹消	305,742 km タコグラフ年月 アリ	13,900 kg	L 9,670 W 2,400 H 2,670 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W069E14-19				ベツト	有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			バックモニター

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 300L+200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無 R2年~R4年</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	 <p>グリル } メッキ ミラー } スリキズ</p> 	<p>サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(電球)</p>  	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>F 1 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	4	前	4	3		3	2	2	2	3	1	1	1	1
4	前	4															
3		3															
2	2	2	3														
1	1	1	1														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります