

| | | | | | |
|-------|-----|-------|------------------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| V0413 | ボルボ | H30/4 | QKG-H2TDA1・YV2RM00A0HA811507 | トラクタ | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|---|---|-----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | Iシフト | | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 362,604 km タコグラフ年月 アリ | 11,500 kg | L | W | H | 馬力 | 440ps | ターボ | 有 |
| | | | | — | — | — | 2 | ペダル | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----|---------------|------|-------|----------|----------|----------|----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 15,330 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | シート破れ | 有 | 無 | | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | | | | | ベット | 有 | 無 | | |
| | | | | | クロス張り | 有 | 無 | | |
| | | | | | ETC | 有 | 無 | | |
| | | | | | ラジオ | 有 | 無 | | |

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:HID

| |
|-------|
| 燃料タンク |
| 480L |

| |
|-------------------|
| Fガラス状態 |
| 要交換 良好 飛石有 |

| |
|------------|
| 記録簿 |
| 有 無 |
| H30~R3 |

| |
|------------|
| PMマフラ |
| 有 無 |
| 証明書 |
| 有 無 |

| |
|------------|
| S・リミッタ |
| 有 無 |
| 証明書 |
| 有 無 |

左右フェンダー破れ

スリキズ

スリキズ・当リキズ

キズ・割れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | |
|----------|----------|-------------------|
| 5 | 前 | 5 |
| □ | | □ |
| 3 | 3 | 3 3 |
| □ | □ | □ |

F **10** スペア □ R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります