

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0410	いすゞ	H30/9	2RG-FRR90S2-7130864	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.12.12		切れ 228,082 km 抹消 タコグラフ年月 ナシ	2,950 kg	L 6,220	W 2,410	H 2,390 (2,290)	馬力	210ps	ターボ 有
								3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6HK044				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
				ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
				ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター			

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
<input checked="" type="radio"/> 有 無
R1年~R4年

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	前	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

F 欠 スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります