

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0376	東急	H2/1	TD302140-岡[74]08岡	重機トレーラー	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	km タコグラフ年月	29,400 kg	L 5,480	W 2,990	H	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 東急 TD302-140 51213 1990-1							ベツト	有 無
外フック9対 床:鉄板							クロス張り	有 無
ABS無							ETC	有 無
床面地上高:600mm							ラジオ	有 無

<p>外装状態 ウォーキングビーム</p> <p>燃料タンク</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>5480</p> <p>マーカー 5対(電球)</p> <p>リヤタイヤカバー無</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> </table> <p>□ □ □ □</p> <p>F □ スペア □ R</p> <p>サイズRF 8.25R20 サイズRM サイズRR 8.25R20</p>	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3
2	2	3	3	2	2	2	2											
1	2	3	3	3	3	3	3											

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります