

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0445	三菱	H15/12	KK-FK61HK-765707	アルミ平	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	159,624 km タコグラフ年月 ナシ	3,400 kg	L 6,200	W 2,230	H 700	馬力	210ps	ターボ	無
							3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,410 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	コダイラ(プレート欠)				ベツト	有 無			
床:板 ※床板ふやけ・剥がれ					クロス張り	有 無			
ウイングスイッチ有					ETC	有 無			
					ラジオ	有 無			

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
150L+150L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
飛石小・点キズ有

記録簿
有 無
H17年~R2年

PMマフラ
有 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 無
証明書
有 無

点キズ多数 飛石小
キズ 凹み
バンパー
コーナー
グリル } メッキ
パネル飛石多数
バッテリーカバー欠
キズ・凹み

サイドバンパー 2段(鉄) マーカー 4対(電球) マーカーランプ外れ
キズ 凹み
マーカー欠
キズ・凹み ステップ歪み スリキズ・サビ

マーカー欠
凹み
キズ・サビ ステップ歪み
マーカー欠

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8
□		□
8	8	8 8
□	□	□ □

F **10** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります