

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|-------------------|--|-------------------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| A0437 | 三菱 | H29/12 | 2PG-FS74HZ-500264 | ウイング | 株式会社 キャリオン |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | T/M シフトパイロット |
| ○ 自家用 営業用 レンタカ 不明 | 検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消 | 454,921 km タコグラフ年月 ナシ | 13,600 kg | L 9,610 W 2,410 H 2,620 (2,540) | 馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----|---|------|-------|--|----------|-------|---------|
| エンジン状態 | A B <input checked="" type="radio"/> D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 13,480 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | 汚れ | <input checked="" type="radio"/> 少 中 多 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | シート破れ | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 日本トレクス No.17W-07151 | | | | ベット | <input checked="" type="radio"/> 有 無 | | | |
| ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板 | | | | | クロス張り | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 | | | |
| | | | | | ETC | <input checked="" type="radio"/> 有 無 | | | |
| | | | | | ラジオ | <input checked="" type="radio"/> 有 無 | | | バックモニター |

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

| | |
|--------|---|
| 燃料タンク | 300L+300L |
| Fガラス状態 | 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 |
| 小アリ | |
| 記録簿 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 |
| PMマフラ | <input checked="" type="radio"/> 有 無 |
| 証明書 | 有 無 |
| S・リミッタ | <input checked="" type="radio"/> 有 無 |
| 証明書 | 有 無 |

天井キズ・サビ
サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(LED)
ミラーズリキズ
凹み スリキズ 凹み 凹み
飛石多数 サビ
凹み サビ
工具箱 リンギ入
凹み サビ
ミラーズリキズ
アーム 一部腐食
凹み スリキズ
キズ・凹み
凹み サビ

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

| | | |
|-----|-----|---------|
| ※ 8 | 前 | ※ 8 |
| ※ 7 | | ※ 8 |
| ※ 6 | ※ 6 | ※ 6 ※ 6 |
| 3 | 3 | 5 5 |

F 2 スペア R
サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5
※スタッドレス
*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります