





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0449	三菱	R4/9	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.9.7 切れ 抹消	977 km タコグラフ年月 ナシ	14,000 kg	L 9,610 W 2,410 H 2,650 (2,560)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)			ナシ			汚れ (少) 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)			ナシ			シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス						ベツト	(有) 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板						クロス張り	有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン						ETC	有 (無)	
						ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)		タイヤ状態	
燃料タンク 300L+200L	 			1~10、×、欠、で記載 <input type="text" value="10"/> 前 <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/>	
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有		バンパー コーナー グリル ミラー } メッキ		<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/>	
記録簿 有 (無)		工具箱(ステン)		F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text" value=""/> R	
PMマフラ (有) 無				サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5	
証明書 有 無				*スノータイヤは表記する	
S・リミッタ (有) 無					
証明書 有 無					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります