

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0464	いすゞ	H24/7	QKG-CYJ77A-7004518	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R5.7.30 切れ 抹消	361,484 km タコグラフ年月 ナシ	13,600 kg	L 9,600 W 2,400 H 2,650 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ <input checked="" type="radio"/> 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ D-LWCMLG0T009775B No.W8DP802			ナシ				ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(電球) 床:鉄板	ナシ			ナシ				クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	ナシ			ナシ				ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	ナシ			ナシ				ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
300L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

看板跡キズ  
サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED・電球)  
右マーカー2灯・左マーカー1灯不灯  
凹み  
看板跡  
スリキズ  
ホイル跡凹み  
サビ腐食  
バンパー飛石多数  
燃料タンク  
ホイル跡凹み  
アダブル  
ホイル跡凹み  
凹み  
看板跡  
サビ腐食  
変形  
当たりゴム割れ  
補修ムラ塗

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

※ <input type="text" value="7"/>	前	※ <input type="text" value="7"/>
※ <input type="text" value="7"/>		※ <input type="text" value="7"/>
※ <input type="text" value="5"/>	※ <input type="text" value="5"/>	※ <input type="text" value="5"/>
※ <input type="text" value="5"/>		※ <input type="text" value="5"/>
※ <input type="text" value="4"/>	※ <input type="text" value="4"/>	※ <input type="text" value="4"/>
※ <input type="text" value="4"/>		※ <input type="text" value="4"/>

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

※スタッドレスタイヤ  
\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります