

|       |    |      |                   |      |            |
|-------|----|------|-------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式   | 型式・車体番号           | 架装形状 |            |
| A0467 | 三菱 | R1/7 | 2PG-FS74HZ-510097 | ウイング | 株式会社 キャリオン |

|                                  |            |            |           |            |            |                       |     |          |     |   |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----|----------|-----|---|
| 前使用者                             | 車検有効期限     | 走行距離(km)   | 積載量       | 荷台寸法(mm)   |            |                       | T/M | シフトパイロット |     |   |
| ○ 自家用<br>□ 営業用<br>□ レンタカ<br>□ 不明 | 一時抹消<br>切れ | 496,461 km | 13,300 kg | L<br>9,600 | W<br>2,400 | H<br>2,640<br>(2,560) | 馬力  | 394ps    | ターボ | 有 |
|                                  | 抹消         | タコグラフ年月    | アリ        |            |            |                       | 2   | ペダル      |     |   |

|                                      |  |    |   |      |       |                                    |                                    |       |         |
|--------------------------------------|--|----|---|------|-------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|
| エンジン状態                               | A B <input checked="" type="radio"/> C D E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無 | ブレーキ | エア    | リサイクル料                             | 13,480 円                           | キャブ内部 | 備考      |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)                    | ナシ   |    |   |      | 汚れ    | 少                                  | <input checked="" type="radio"/> 中 | 多     |         |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)             | 錆アリ  |    |   |      | シート破れ | 有                                  | <input checked="" type="radio"/> 無 |       |         |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態                     | 日本トレクス No.19W-05220                        |    |   |      | ベット   | <input checked="" type="radio"/> 有 | 無                                  |       |         |
| ラッシング(前2段・後3段) 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板 |  |    |   |      | クロス張り | 有                                  | <input checked="" type="radio"/> 無 |       |         |
| ロックバー・蝶番・キャッチ・門口;ステン                 |  |    |   |      | ETC   | 有                                  | <input checked="" type="radio"/> 無 |       |         |
|                                      |  |    |   |      | ラジオ   | <input checked="" type="radio"/> 有 | 無                                  |       | バックモニター |

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 300L+200L

Fガラス状態 要交換 良好  飛石有 一部ヒビ

記録簿 有  無

PMマフラ 有  無

証明書 有 無

S・リミッタ  有 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 5対(LED)

キズ・凹み スリキズ

マフラーカバー凹み 看板跡

サビ・腐食

凹み キズ・凹み 凹み

サビ・腐食

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 4 | 前 | 4   |
| 4 |   | 4   |
| 4 | 4 | 4 4 |
| 4 | 4 | 4 4 |

F  スペア  R

サイズF 245/70R19.5

サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります