

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0385	三菱	H17/11	PJ-FK61FKZ-775098	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	404,360 km タコグラフ年月 ナシ	5,400 kg	L 5,910	W 2,020	H 1,860 (1,780)	馬力	270ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 <b>多</b>	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	錆アリ							シート破れ 有 <b>無</b>	外気7℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ 型式、製造No不明(コーションプレート破損の為)							ベツト <b>有</b> 無	庫内5℃⇒-10℃
庫内灯6灯(蛍光灯) 左サイドドア(観音扉) 床:キーストン								クロス張り 有 <b>無</b>	3H稼働
冷凍機:菱重 TDS60DZ								ETC 有 <b>無</b>	
								ラジオ <b>有</b> 無	ナビ・バックモニター

外装状態 リーフサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ  
**※エア漏れあり ※キャブ降ろす際、運転席側から押す必要あり**

燃料タンク	250L
Fガラス状態	要交換 良好 <b>飛石有</b>
記録簿	<b>有</b> 無
	R2年
PMマフラ	有 <b>無</b>
証明書	有 無
S・リミッター	<b>有</b> 無
証明書	有 無

バンパー  
コーナー  
グリル  
ドアガーニッシュ  
ステップ } メッキ

サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 不対(電球)

看板跡  
Xキズ  
マーカー無  
ホイール凹み  
マーカー脱

歪み  
リア扉ズレ  
歪み

看板跡  
マーカー脱落  
マーカー無

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	5	5	5

F **10** スペア  R

サイズF 265/70R19.5  
サイズR 265/70R16.5

**※スペアタイヤ鉄ホイール**  
\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります