

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0472	三菱	R4/11	2KG-FK65F-610273	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.11.7	切れ 531 km 抹消	2,300 kg	L 6,110	W 2,250	H 2,000	馬力	240ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ (有) 無	外気6°C 設定-30°C
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ R-MVSGMF7Q006375 No.E5G6280							ベツト (有) 無	庫内0.5°C⇒-25°C設定
ラッシング2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 (無)	3H稼働
冷凍機:菱重 TDJS50A-L2 No.245700490BL								ETC (有) 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6495D No.S2208002881								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10	前	10
□		□
10	10	10 10
□	□	□ □

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります