


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0461	日野	H29/12	2RG-FR1AHJ-100596	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	649,726 km タコグラフ年月 ナシ	13,500 kg	L 9,590	W 2,410	H 2,420 (2,330)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		


エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.7Z9A1603				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシング1段 内フック10対 庫内灯4灯(LED) 床:アルミ					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ロックバー・キャッチ・蝶番:ステン					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ナビ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			バックモニター

外装状態 アルミホイール 総輪エアサス ヘッドライト:LED
 サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(左マーカー2灯不灯)


燃料タンク
300L+300L




点キズ多



凹み スリキズ



バンパー } メッキ



凹み
キズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5		5	
5	5	5	5
3	3	3	2

F 欠 スペア R

サイズF 295/80R22.5
 サイズR 295/80R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります