

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0363	日野	H30/2	TPG-XZC605M-0019531	バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	AT	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	110,217 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 3,110	W 1,780	H 1850 (1780)	馬力 136ps 2ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.816H8534				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
ラッシングレール2段 庫内灯:LED 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ナビ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
80L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

飛石小

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー
庫内2ヶ所穴有
凹み
凹み
凹み
凹み
凹み
スリキズ
サイドバンパー曲がり

スリキズ多数

スリキズ
凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	5	5	5

F 9 スペア R

サイズF 195/75R15
サイズR 195/75R15

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります