

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0402	三菱	H21/3	BDG-FS54JZ-551607	アルミ平	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	497,788 km タコグラフ年月 アリ	14,700 kg	L 9,400 W 2,340 H 590 (450)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 多	※シフトノブ社外品
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	シャーシ、エアサスベローズ錆							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	美川ボデー							ベツト 有 無	
内フック22対 床:板								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ 社外シフトノブ

燃料タンク
250L+250L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
中 2ヶ所

記録簿 有 無
H22年~R4年

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 6対(電球) シートデッキステー 錆・腐食

飛石多数

看板跡

マーカー不灯

バンパー曲がり

スリキズ

工具箱

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	6	
6		6	
×	1	2	5
4	4	5	6

F **5** スペア R

サイズF 24570R19.5

サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります