





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0483	三菱	R3/10	2KG-FU74HZ-530266	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	674 km タコグラフ年月 アリ	11,800 kg	L 9,340	W 2,340	H 2,340 (2,240)	馬力	394ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態 <input checked="" type="radio"/> A B C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ		汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多		*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ		シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無		外気14℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊自動車 WPA3345 No.B210634 2021年9月製						ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無		庫内9.5℃⇒-27.7℃
ラッシングレール3段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン						クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無		2.5H稼働
冷凍機:菱重 TU100SB No.19790061BL						ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
						ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 3対(電球)		タイヤ状態	
燃料タンク 300L+300L	 	 	1~10、×、欠、で記載		
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有			<input type="checkbox"/> 9 前 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 9		
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無			F <input type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R		
証明書 有 無			サイズF 295/80R22.5 サイズR 295/80R22.5		
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無			*スノータイヤは表記する		
証明書 有 無					

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります