

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0400	いすゞ	H22/3	PKG-FRR90S2-7017079	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	337,231 km タコグラフ年月 アリ	3,250 kg	L 6,260 W 2,330 H 2,330 (2,230)	馬力 210ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,180 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 (中) 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	(有) 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS No.W6D3040				ベツト	(有) 無		
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(電球) 床:板					クロス張り	有 (無)		
					ETC	(有) 無		ドラレコ
					ラジオ	(有) 無		バックモニター

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 4対(LED)

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小 多数

記録簿 (有) 無
H25年~R4年

PMマフラ (有) 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 (無)
証明書 有 無

※エンドパイプ穴腐食 ※アオリ内側穴・凹み(左右)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
6	5	5	5

F **1** スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります