

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
A0382	三菱	H19/3	PJ-FV50JX-541372	Lゲートダンプ	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	648,600 km	8,600 kg	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	アリ	4,760	2,190	500	3	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,580 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ		少 <input checked="" type="radio"/> 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ		有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	極東開発 DD10-761A No.07U013001N				ベツト		有 <input checked="" type="radio"/> 無		
床:鉄					クロス張り		有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC		有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ		有 <input checked="" type="radio"/> 無		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
250L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 無

サババンパー 3段(鉄) マーカー 3対(電球)

アンテナ折損

カバーテープ止め

ワイパーアーム

飛石多

腐食

バンパー曲がり (ステア共曲がり)

フェンダー錆

バンパー

コーナー } メッキ

カバー無

フェンダー錆多

550 コボレーン

防水ゴム 不良

カバー割れ

バンパー曲がり (ステア共曲がり)

スリキズ(曲がり有)

ホイールナット緩みアリ

※ブレーキ調整要

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

1	前	×
×	×	×
×	×	1 2

F  スペア  R

サイズF 11R22.5

サイズR 11R22.5

※スペアハンガー曲がり

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります