

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0448	日野	H26/5	TKG-FD9JLAG-13809	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	381,457 km タコグラフ年月 ナシ	2,600 kg	L 6,180 W 2,100 H 2,060 (2,020)	馬力 210ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ <input checked="" type="radio"/> 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気4°C 設定-30°C
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFDLA-FLAFDN No.4TA0369							ベツト <input checked="" type="radio"/> 有 無	庫内6°C⇒-24.6°C
ラッシング2段 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	4H稼働
冷凍機:菱重 TDJS50A-L2 No.685500474BL 2016年製造								ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	
格納ゲート:極東開発 CG1002H-B3MRA2 No.14T048114N								ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好  飛石有  
点キズ多数・ヒビ

記録簿 有  無

PMマフラ  有 無  
証明書 有 無

S・リミッタ 有  無  
証明書 有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	8	前	<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	7	7	8	5
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F  スペア  R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります