

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0387	三菱	H25/6	TKG-FBA20-520946	バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ	174,097 km	2,000 kg	L 3,100	W 1,760	H 1,850 (1,780)	馬力	130ps	ターボ	有
	抹消	タコグラフ年月 ナシ					3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.356N0979				ベツト	有	無		
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(電球) 左右スライドドア 床:板					クロス張り	有	無		
観音扉90度ストッパー					ETC	有	無		
					ラジオ	有	無		バックモニター

<p>外装状態 ヘッドライト:ハロゲン</p> <p>燃料タンク 70L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 小 多数</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 2対(電球)</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>※ 9 前 ※ 9</p> <p>□ □</p> <p>※ 9 ※ 9 ※ 9 ※ 9</p> <p>□ □ □ □</p> <p>F 4 スペア □ R</p> <p>サイズF 195/75R15 サイズR 195/75R15</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>
--	----------------------------------	--

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります