

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0509	三菱	R3/5	2PG-FU75HZ-520230	冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	197,017 km タコグラフ年月 アリ	12,500 kg	L 9,310 W 2,270 H 2,340	馬力 428ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気20℃ -35℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 TPB9519 No.B210279 2021年5月製							ベツト 有 無	庫内18.5℃⇒-32.0℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 無	3.5H稼働
エバ下(前H2,130)(後H2,180) ロックバー・門口:ステン								ETC 有 無	
冷凍機:菱重 TU100SM-CN No.198800104BL 2021年製 ロックバー・門口:ステン								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 総輪エアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ・一部ヒビ

記録簿	有 無
-----	------------

PMマフラ	有 無
証明書	有 無

S・リミッタ	有 無
証明書	有 無

サイドバンパー 4段(ステン) マーカー 8対(LED)

凹み

看板跡

ヒビ

看板跡

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ドアガーニッシュ
ステップ
ドアノブ

メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

6	前	6	
1	1	1	1
1	1	1	1

F **10** スペア R

サイズF 295/80R22.5
サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります