





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0525	日野	R4/9	2KG-FD2ABG-130308	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.7 切れ 抹消	198 km タコグラフ年月 ナシ	2,600 kg	L 6,270	W 2,410	H 2,420 (2,330)	馬力	240ps	ターボ 有
							3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W050J42							ベツト	(有) 無
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り	有 (無)
								ETC	有 (無)
								ラジオ	(有) 無
									バックモニター

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)				タイヤ状態
燃料タンク	200L				1~10、×、欠、で記載			
Fガラス状態	要交換	(良好)			飛石有	10	前	10
記録簿	有	(無)						
PMマフラ	(有)	無			10	10	10	10
証明書	有	無	バンパー グリル コーナー ミラー ミラーステー } メッキ					
S・リミッタ	有	(無)						
証明書	有	無						
				F 10 スペア □ R				
				サイズF 225/80R17.5				
				サイズR 225/80R17.5				
				*スノータイヤは表記する				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります