





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0527	日野	R4/9	2KG-FD2ABG-130341	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.7	切れ	189 km	2,650 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消			タコグラフ年月	ナシ	6,260	2,410	2,430 (2,330)	3	ペダル

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態				トランテックス W050J43				ベツト (有) 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 (無)	
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口・リアフェンダー:ステン								ETC 有 (無)	
								ラジオ (有) 無	バックモニター

外装状態		ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED	
燃料タンク	200L	サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 5対(LED)	
Fガラス状態	要交換 (良好) 飛石有	 	
記録簿	有 (無)	 	
PMマフラ	(有) 無	グリル コーナー バンパー ミラーカバー ミラーステー } メッキ	
証明書	有 無		
S・リミッタ	有 (無)		
証明書	有 無		

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

10		前	10	
□			□	
10	10		10	10
□	□		□	□

F 10 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります