

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B0536	UD	R4/9	2RG-BRR90T2-7003048	アルミ平	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.25	切れ	898 km	3,650	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,200	2,140	600	3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,560 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ	(少) 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態								ベツト	有 (無)
内フック5対 床:板								クロス張り	(有) 無
								ETC	有 (無)
								ラジオ	(有) 無

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿	有	(無)
-----	---	-----

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

ミラー  
コーナー  
バンパー } メッキ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

	10	前	10	
10	10		10	10

F 10 スペア  R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります