

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
B0535	UD	R4/9	2RG-BRR90T2-7003013	アルミ平	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.9.25	切れ	231 km	3,600	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	6,200	2,350	600	3	ペダル	

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,940 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	(少) 中 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)			
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベツト	(有) 無			
内フック5対 床:板					クロス張り	有 (無)			
					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無			

<p>外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED</p> <p>燃料タンク 200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ (有) 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 (無) 証明書 有 無</p>	<p>サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)</p> <p>ミラー } コーナー } メッキ バンパー }</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td>前</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>F 10 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 225/90R17.5 サイズR 225/90R17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	10	前	10				10	10	10	10				
10	前	10														
10	10	10	10													

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります