

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| D0440 | いすゞ | H30/8 | 2PG-FRR90T2-7126487 | ゲート付冷凍バン | 株式会社 キャリオン |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | T/M 6速 |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R5.8.16 切れ 抹消 | 351,896 km タコグラフ年月 ナシ | 2,050 kg | L 6,180 W 2,310 H 2,050 (2,000) | 馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----|---------------|------|----|--------|----------|------------------|------------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 12,460 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | ナシ | | | | 汚れ 少 中 多 | *温度設定 |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | ナシ | | | | シート破れ 有 無 | -25℃設定 |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | 日本フルハーフ R-MVSGAF7Q106450 | | | ナシ | | | | ベット 有 無 | 庫内11℃⇒-12℃ |
| ラッシングレール3段 ジョルダー4列 庫内灯4灯(LED) 床:キーストン 観音扉 90度ストッパー | ナシ | | | ナシ | | | | クロス張り 有 無 | 3H稼働 |
| 格納ゲート:極東開発 CG1002K-3MRA2 No.18T028579N 冷凍機:サーモキング TZ800-10 | ナシ | | | ナシ | | | | ETC 有 無 | ※灰皿フタ割れ |
| | ナシ | | | ナシ | | | | ラジオ 有 無 | バックモニター |

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 300L

Fガラス状態 要交換 **良好** 飛石有

記録簿 **有** 無 R2年~R4年

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ 有 **無** 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)

ミラーズスリキズ

飛石

スリキズ

凹み・キズ

看板跡

スリキズ

サイドバンパー角打ち変形 エンドパーツ欠

スリキズ

看板跡

スリキズ

工具箱(ステン)

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 前 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 |

F **2** スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります