

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0436	三菱	H20/6	PDG-FK71R-721032	幌ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	152,497 km タコグラフ年月 ナシ	2,100 kg	L 7,200	W 2,290	H 2,680	馬力 210ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C (D) E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	11,010 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	(多)	※バックモニター電源入らず
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	(無)	※ラジオ電源入らず	
上物メーカー名 年式,型式及状態	ミカワ山陽 No.S-9172 2008年6月製造				ベット	有	(無)		
内フック5対 庫内灯2灯(蛍光灯) 床:板					クロス張り	有	(無)		
					ETC	有	(無)		
					ラジオ	(有)	無		

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
100L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
(有) 無
H20年~R1年

PMマフラ
(有) 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 (無)
証明書
有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(電球)

凹み
破れ
エンドキャップ無
サイドバンパーステー曲が スリキズ 凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
7	7	7 7

F **(欠)** スペア **()** R

サイズF 215/70R17.5
サイズR 215/70R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります