

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0502	三菱	R4/12	2PG-FS74HZ-*****	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.12.27 切れ 抹消	911 km タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,380 W 2,330 H 2,480 (2,360)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ		汚れ 少 中 多		*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ		シート破れ 有 (無)		外気24℃ 設定-35℃
上物メーカー名 年式,型式及状態 矢野特殊自動車						ベツト (有) 無		庫内22.1℃⇒-18.1℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯ラインタイプ(LED) 床:キーストン						クロス張り 有 (無)		3H稼働
冷凍機:菱重						ETC 有 (無)		
						ラジオ (有) 無		バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク  
300L+300L

Fガラス状態  
要交換 (良好) 飛石有





記録簿 有 (無)

PMマフラ (有) 無  
証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無  
証明書 有 無

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

バンパー  
コーナー  
グリル  
ミラーカバー } メッキ

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

10	前	10	
10		10	
10	10	10	10
10	10	10	10

F 10 スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります