

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0552	日野	H28/8	TKG-FD7JMAG-11089	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	486,403 km タコグラフ年月 ナシ	2,400 kg	L 6,770 W 2,300 H 2,350 (2,280)	馬力 240ps ターボ 有 6 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) 腐食(一部)	フレーム接合部・クロスメンバー下部サビ有							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス HFDMB-MJABQH No.2TA7897							ベツト 有 無	
ラッシングレール1段 内フック5対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
ロックバー・キャッチ・門口:ステン								ETC 有 無	
								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

11011サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 7対(LED)

燃料タンク
250L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ・一部ヒビ

記録簿	有	無
-----	---	----------

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

フロントパネル 飛石多数

看板跡

サビ・腐食・塗装

看板跡

スリキズ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
8	8	8	8

F **5** スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ミラーアーム
ドアガーニッシュ } メッキ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります