

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0520	日野	H29/9	2PG-FW1AHG-100780	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.9.28 切れ 抹消	678,120 km タコグラフ年月 ナシ	13,500 kg	L 9,660 W 2,380 H 2,680 (2,570)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	※リコールの為 エンジン載せ替え中 バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W050D26-07							ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯8灯(LED) 床:鉄板								クロス張り 有 無	
								ETC 有 無 ラジオ 有 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
300L+200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿 有 無
H30年~R4年

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

フロントガラス点キズ

サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 4対(LED)

メッキ

スリキズ・割れ

サビ

凹み

コーナ
グリル
ミラー
ミラーアーム
ワイパーアーム

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

	5	前	5
	5		5
3	3	2	2
3	2	2	2

F **3** スペア R

サイズF 245/70R19.5
サイズR 245/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります