

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0573	いすゞ	H26/9	TKG-FRR90T2-7068606	アルミ平	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	297,377 km タコグラフ年月 アリ	3,050 kg	L 6,210	W 2,210	H 700	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※シートキズ有		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	※キャブ内一部テープ貼り		
上物メーカー名 年式,型式及状態	小平産業 No.A1408024				ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	※安全窓ロック破損		
内フック5対・リア1ヶ 引き出しフック8対 作業灯2灯(LED) 床:鉄板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
点キズ多数

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマップ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 左4右3対(LED)

飛石キズ 飛石キズ

凹み

メッキ

バンパー変形

フェンダー曲がり

一部リベット飛び

リベット飛び

凹み 凹み

※サイドバンパーステー歪み

※サイドバンパーステー歪み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	5
7	7	7

F  10 スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります