


HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0495	三菱	R3/5	2KG-FK65F-606897	平ボデー	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	66,075 km タコグラフ年月 ナシ	2,950 kg	L 6,200	W 2,230	H 390	馬力 270ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式、型式及状態					ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
セイコーラック1対 内フック14対 スタンション3対 作業灯2灯(LED) 床:鉄板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
					ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	ナビ		


外装状態 リアエアサス ヘッドライト;ディスチャージ

燃料タンク	200L
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 点キズ
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラー	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 無
S・リミッター	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 無



パネル飛石多数


飛石サビ




サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(LED)

看板跡 凹み スリキズ

サイドバンパー歪み



看板跡



スリキズ

サイドバンパー凹み・サビ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

3		3	
3	3	3	3

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります