





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0588	三菱	R5/2	2PG-FS74HZ-*****	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.2.28 切れ 抹消	1,051 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,640 W 2,410 H 2,660 (2,570)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ		汚れ (少) 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ		シート破れ 有 (無)		
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス						ベツト (有) 無		
ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板						クロス張り 有 (無)		
						ETC 有 (無)		
						ラジオ (有) 無		バックモニター

外装状態 ハイルーフ アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載			
燃料タンク 200L+300L				9	前	9	
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有				9		9	
記録簿 有 (無)				9	9	9	9
PMマフラ (有) 無				9	9	9	9
証明書 有 無						F 10 スペア	R
S・リミッタ (有) 無						サイズF 245/70R19.5	サイズR 245/70R19.5
証明書 有 無						*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります