

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0559	日野	R2/11	2RG-FW1AHG-112989	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	95,885 km タコグラフ年月 ナシ	13,600 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,680 (2,560)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター 社外ドラレコ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W080F12-06				ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.20T100141N					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無			

<p>燃料タンク 300L+200L</p> <p>Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有</p> <p>記録簿 <input checked="" type="radio"/> 有 無 R3年・R4年</p> <p>PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無</p>	<p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー サイドガーニッシュ</p> <p>メッキ</p>	<p>サイドバンパー 2段(ステン) マーカー 7対(LED)</p> <p>看板跡</p> <p>サイドバンパー外し(積込有)</p>	<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>* <input type="text" value="7"/></td> <td>前</td> <td>* <input type="text" value="7"/></td> </tr> <tr> <td>* <input type="text" value="7"/></td> <td></td> <td>* <input type="text" value="7"/></td> </tr> <tr> <td>* <input type="text" value="7"/></td> <td>* <input type="text" value="7"/></td> <td>* <input type="text" value="7"/></td> </tr> <tr> <td>* <input type="text" value="7"/></td> <td>* <input type="text" value="7"/></td> <td>* <input type="text" value="7"/></td> </tr> </table> <p>F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text" value=""/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	* <input type="text" value="7"/>	前	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>		* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>
* <input type="text" value="7"/>	前	* <input type="text" value="7"/>													
* <input type="text" value="7"/>		* <input type="text" value="7"/>													
* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>													
* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>	* <input type="text" value="7"/>													
	<p>泥除け割れ</p> <p>サイドマーカー不灯</p>														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります