

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|----------|-------------|----------|------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | | | | |
| D0583 | いすゞ | H29/9 | TKG-FRR90T2-7116724 | アルミ平 | 株式会社 キャリオン | | | | |
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | T/M | 6速 | |
| ○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | 一時抹消 切れ 抹消 | 359,654 km タコグラフ年月 ナシ | 3,100 kg | L 6,200 | W 2,250 | H 700 | 馬力 210ps | ターボ 有 | 3ペダル |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|----|---------------|------|----|--------|----------|------------------|----------------------------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 12,080 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | 汚れ 少 中 多 | ※354,296km時 メーター交換(証明有) |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | シート破れ 有 無 | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | パブコ No.17094BK661 | | | | | | | ベツト 有 無 | |
| 内フック11対 床:板 | | | | | | | | クロス張り 有 無 | |
| | | | | | | | | ETC 有 無 | ナビ |
| | | | | | | | | ラジオ 有 無 | バックモニター |

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有**

記録簿 **有** 無 R1年~R5年

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ 有 **無** 証明書 有 無

サイドバンパー 2段(鉄)・マーカー 6対(電球)

飛石多数

飛石 X

ミラー締付ボルトカバーなし

看板跡

700

1800

凹み

スリキズ多数

スリキズ多数

凹み

右テール当り歪み

看板跡

1150

凹み多数

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

| | | |
|---|---|-----|
| 3 | 前 | 3 |
| | | |
| 3 | 3 | 3 3 |
| | | |

F **10** スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります